


## QuickLock Schnellwechselsystem



### 6 GUTE GRÜNDE

- werkzeugloses Schnellwechselsystem  
verwendbar mit UR3/UR3e, UR5/UR5e und UR10 (nicht für UR10e und UR16e)
- für verschiedene Anbaupositionen geeignet
- hohe Wiederholgenauigkeit der Positionierung
- sehr einfache Handhabung
- ortsflexible LBR-/MRK-Lösung
- korrosionsbeständig & betriebssicher

### DATEN UND FAKTEN

Bestehend aus  
Maße Grundkörper (LxBxH)  
Maße inkl. Betätigungselemente (LxBxH)  
Gewicht

**Grundaufnahme und Platte für Roboterfuß**  
440 x 312 x 59 mm  
440 x 370 x 85 mm  
ca. 32 kg

### EIGNUNG

Anwendungsbeispiele

- teilautomatisierte Produktionslinien in der Kleinteilefertigung
- flexible Pick and Place Aufgaben
- flexible Beladung von Werkzeugmaschinen
- Kollaboration an Handarbeitsplätzen
- flexible, ortsveränderliche Roboteranwendungen (Dosieren, Vermessen, Prüfen)

### AUSSTATTUNGSMERKMALE

- ergonomischer Aufbau
- Einhandbetätigung
- Sicherheitsposition

Grundaufnahme & Platte für Roboterfuß

